



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12059198</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000907621-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DA-RL 586</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz CLS .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W1K2573191A098481</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>63091 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>10.02.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.03.2026 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>222//2AWP</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1993 ccm / 195 kW (265 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>Schwarz</b>	Lackart:	<b>Uni</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>245/45/R18/100 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>245/45/R18/100 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>245/45/R18/100 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>245/45/R18/100 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>245/35/R20/95 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>245/35/R20/95 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>275/30/R20/97 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>275/30/R20/97 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Ablage-Paket
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- USB-Anschluss im Fond
- LM-Felgen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoilerlippe
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Karosserie 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Media-Display
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW CDI)
- Motorhaube mit Powerdome
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschlüsse

## Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fernschließung Heckdeckel
- Infotainment-Paket High-End
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kraftstofftank vergrößert
- LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (AMG, Vielspeichen, schwarz, glanzgedreht)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Park-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Spiegel-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrhilfen: Gurtschlossöffner
- Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt
- Innenausstattung: designo-manufaktur Klavierlack flowing lines
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Komfort-Paket Akustik
- Lenkrad heizbar
- Memory-Paket
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Servoschließung für Türen
- Surround-System Burmester

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



#### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
2.	Stoßfänger Vorne	Klarlackabplatzer
3.	Dach	Kratzer
4.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer
6.	Heckklappe	Umweltschaden
7.	Heckklappe	Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
11.	A-Säule Vorne - Rechts	Kratzer
12.	Windschutzscheibe	Beschädigt



#### Karosserie innen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
13.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Gebrauchsspuren



#### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
14.	Wartungsnachweis	Fehlt
15.	Bordmappe	Fehlt
16.	Wartung	Nicht In Ordnung
17.	Sommerfelge Hinten Links	Kratzer
18.	Sommerfelge Hinten Rechts	Kratzer

19.	Sommerfelge Vorne Rechts	Kratzer
20.	Sommerfelge Vorne Links	Kratzer
21.	Kofferraum	Gebrauchsspuren

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne  
Klarlackabplatzer



2. Stoßfänger Vorne  
Klarlackabplatzer



2. Stoßfänger Vorne  
Klarlackabplatzer



2. Stoßfänger Vorne  
Klarlackabplatzer



2. Stoßfänger Vorne  
Klarlackabplatzer




2. Stoßfänger Vorne  
Klarlackabplatzer



3. Dach  
Kratzer



4. Türeinstieg Vorne - Links  
Kratzer



5. Tür Hinten - Links  
Kratzer



6. Heckklappe  
Umweltschaden



7. Heckklappe  
Kratzer



7. Heckklappe  
Kratzer



7. Heckklappe  
Kratzer



7. Heckklappe  
Kratzer



7. Heckklappe  
Kratzer



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer




9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer




9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer



11. A-Säule Vorne - Rechts  
Kratzer



12. Windschutzscheibe  
Beschädigt



13. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
Gebrauchsspuren



16. Wartung  
Nicht In Ordnung



17. Sommerfelge Hinten Links  
Kratzer



17. Sommerfelge Hinten Links  
Kratzer



18. Sommerfelge Hinten Rechts  
Kratzer



18. Sommerfelge Hinten Rechts  
Kratzer



18. Sommerfelge Hinten Rechts  
Kratzer



18. Sommerfelge Hinten Rechts  
Kratzer



18. Sommerfelge Hinten Rechts  
Kratzer



18. Sommerfelge Hinten Rechts  
Kratzer



19. Sommerfelge Vorne Rechts  
Kratzer



19. Sommerfelge Vorne Rechts  
Kratzer



20. Sommerfelge Vorne Links  
Kratzer



20. Sommerfelge Vorne Links  
Kratzer



21. Kofferraum  
Gebrauchsspuren



21. Kofferraum  
Gebrauchsspuren



21. Kofferraum  
**Gebrauchsspuren**