



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12221351
Berichtsnummer :	0000000907213-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	AC-ZF 1991		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz A .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K3F1AB8SJ479689	Laufleistung abgelesen:	28452 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.01.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	17.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2AWX	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 85 kW (116 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	HIGH-TECH-SILBER METALLIC	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Modellpflege mit Code
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Regen-/Lichtsensor
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW CDI KAT

Sonderausstattung

- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Zierteile Carbon, dunkel
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Multibeam LED
- Night-Paket
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenhimmel schwarz
- Laderaum-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitz-Komfort-Paket• Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Smartphone integriert |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	1 Delle
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
4.	Kofferraum	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
1 Delle



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



4. Kofferraum
Gebrauchsspuren



4. Kofferraum
Gebrauchsspuren



4. Kofferraum
Gebrauchsspuren