



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12165196</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000912203-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>LB-HK 538</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Skoda Kodiaq .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMBJJ7NS7P8035022</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>67994 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>10.03.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>16.04.2026 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>800//4ART</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>Schwarz-Magic Perleffekt</b>	Lackart:	<b>Perleffekt</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>53054 / 01.12.2025</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R18/100 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R18/100 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R18/100 8 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R18/100 8 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Ohne Felge</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R18/100 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R18/100 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R18/100 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R18/100 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linear Diamonds
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Phonebox
- Radstand 2791 mm
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Ablendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System Multi Collision Brake
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- 3. Bremsleuchte
- Infotainment-Paket Bolero
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, ohne Sprachsteuerung
- Kopfstützen hinten
- Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Zentralverriegelung

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rußpartikelfilter</li><li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li><li>• Scheibenwaschdüsen heizbar</li><li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li><li>• Schließ-/Startsystem Kessy</li><li>• Servolenkung elektronisch (Servotronic)</li><li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li><li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)</li><li>• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)</li><li>• Sonnenblende rechts mit Spiegel</li><li>• Start/Stop-Anlage</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn</li><li>• Tagfahrlicht LED</li><li>• Verglasung getönt</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li><li>• Wireless SmartLink</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3</li><li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li><li>• Scheibenwischer Aero, vorn</li><li>• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)</li><li>• Seitenairbag vorn</li><li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li><li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz</li><li>• Sitzheizung vorn</li><li>• Sonnenblende links mit Spiegel</li><li>• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li><li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li><li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li><li>• Verzurrösen Koffer-/Laderaum</li><li>• Wegfahrsperrung</li><li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li></ul> |
|--|--|

#### Sonderausstattung

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ambiente-Beleuchtung LED</li><li>• Business-Paket Amundsen</li><li>• Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schließen)</li><li>• Reifen-Reparaturkit</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle</li><li>• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen</li><li>• Perleffekt-Lackierung</li><li>• Rückfahrkamera</li></ul> |
|---|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



#### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Umweltschaden
3.	Motorhaube	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
7.	Heckklappe	Kratzer
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
11.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
12.	Dach	Steinschlag
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
14.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag



#### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
15.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

### Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Steinschlag



1. Motorhaube  
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne  
Umweltschaden



3. Motorhaube  
Kratzer



4. Tür Hinten - Links  
Kratzer



5. Türeinstieg Hinten - Links  
Verformt (leicht)



6. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer



7. Heckklappe  
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



9. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Rechts  
Verformt (leicht)



10. Türeinstieg Hinten - Rechts  
Verformt (leicht)




11. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



11. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



11. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



12. Dach  
Steinschlag



13. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer



13. Tür Vorne - Rechts  
**Kratzer**



14. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Steinschlag**



15. Heckdeckelverkleidung  
**Gebrauchsspuren**



15. Heckdeckelverkleidung  
**Gebrauchsspuren**