



## Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000889890-IT867  
Targa: GE592XB

Numero di contratto:

### Dati del veicolo

#### mercedes sprinter

Numero di telaio: W1V9106331P334509

Chilometraggio Rivelato: 152606 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 29.12.2025 /

Data e luogo Perizia: 29.12.2025 ROMA

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

### Valutazione dei danni



- 1.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) cofano | Graffio/Rigature
- 6.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 7.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno





Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio






Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. parete laterale - posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



2. portello posteriore  
**Graffio/Rigature**



3. porta anteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



4. parafrangente anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



5. cofano  
**Graffio/Rigature**



6. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**



7. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



7. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**