

riferimento: veicolo non marciante veicolo incidentato

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



2. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



2. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



2. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafrangente anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti




4. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



9. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



10. Airbag ginocchio - rivestimento
Rotto



11. faro alogeno - destro
Mancante



12. faro alogeno - sinistro
Rotto



13. fanale posteriore sinistra
Rotto