



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891689-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GJ966JB	

Dati del veicolo

opel corsa

Numero di telaio:	VXKUPHMHDN4108483	Chilometraggio Rivelato:	74103 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	08.01.2026 /	Data e luogo Perizia:	08.01.2026 VERCELLI
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 3.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 4.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 8.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 9.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore



Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



1. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



4. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra

1 ammaccatura



8. portello posteriore

Graffio/Rigature



9. cerchiona anteriore - destra

Graffio/Rigature