



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12223400
Berichtsnummer :	0000000929309-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	WI-AS 2038		

Fahrzeugdaten

Volvo XC90 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1LFM1V7S1383942	Laufleistung abgelesen:	15079 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.04.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	03.07.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BRA	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 184 kW (250 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	CRYSTAL WHITE / Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/45/R20/110 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/45/R20/110 5 mm
2. Achse - links / Zust.		275/45/R20/110 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/45/R20/110 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Audiosystem Premium Sound by Harman-Kardon
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergieerückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Automatische Stabilitätskontrolle
- 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen am Fahrzeugheck Chrom
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Android (DAB+)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Iron Mark Bright Design
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo) • Modellpflege (2) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Radstand 2984 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank 3-teilig • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Sensor Scheibenbeschlagerkennung • Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Nordico, Anthrazit • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Textilfussmatten • USB-Anschluss (Typ C, 2-fach) • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 3.Sitzreihe • Volvo ON CALL • Wegfahrsperre • Parkbremse elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) • Seitenairbag vorn • Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitzheizung vorn • Start/Stop-Anlage • Taschenhaken im Gepäckraum • Textilfussmatten 3. Sitzreihe • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Winter-Paket |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allwetter-/ Ganzjahresreifen • Head-up-Display • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung semi-elektrisch • Rückfahrkamera mit 360° Surround View • Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt |
|--|---|

Standardausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung schwenkbar |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
2.	Heckscheibe	Verschmutzt (mittel)
3.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
4.	Türverkleidung Vorne - Links	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
5.	Wartung	Fehlt
6.	Dritte Sitzreihe	In Ordnung
7.	Kofferraum	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Heckscheibe
Verschmutzt (mittel)



3. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



4. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren



5. Wartung
Fehlt



6. Dritte Sitzreihe
In Ordnung



7. Kofferraum
Gebrauchsspuren



7. Kofferraum
Gebrauchsspuren



7. Kofferraum
Gebrauchsspuren



7. Kofferraum
Gebrauchsspuren