



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891716-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GJ962JB	

Dati del veicolo

opel corsa

Numero di telaio:	VXKUPHMHDN4108486	Chilometraggio Rivelato:	54330 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.02.2022 /	Data e luogo Perizia:	08.01.2026 VERCELLI
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 5.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 6.) porta anteriore - destra | 3 ammaccature
- 7.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) parete laterale - posteriore - destra | 2 ammaccature
- 9.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 10.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: condition report

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature




1. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



1. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



3. parafango anteriore - sinistro

Graffio/Rigature




3. parafango anteriore - sinistro

Graffio/Rigature



3. parafango anteriore - sinistro

Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - destra
3 ammaccature



6. porta anteriore - destra
3 ammaccature



6. porta anteriore - destra

3 ammaccature



6. porta anteriore - destra

3 ammaccature



7. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



6. porta anteriore - destra

3 ammaccature



6. porta anteriore - destra

3 ammaccature



7. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - destra

2 ammaccature



8. parete laterale - posteriore - destra

2 ammaccature



9. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



9. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



9. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



9. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



10. cerchiona anteriore - destra

Graffio/Rigature