



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12057851
Berichtsnummer :	0000000908034-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-BO 238		

Fahrzeugdaten

Opel Grandland .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0VZCYHZ7MS236693	Laufleistung abgelesen:	100307 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.02.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	25.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	184//4AHG	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 96 kW (131 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Jade Weiss/Arktis Weiss	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	1	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	98387 / 14.02.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R18/102 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R18/102 3 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R18/102 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R18/102 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent (HBA)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- LM-Felgen
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperrung
- Nebelscheinwerfer
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Charging-Paket
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kamerasystem 360°
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 2675 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Technologie-Paket Park & Go
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Grip-Control
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Opel Connect
- Panoramadach (Glas) mit Sonnenrollo elektrisch
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Sonderlackierung Brillant
- Technologie-Paket Park & Go Premium

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Verformt (leicht)
2.	Heckklappe	Kratzer
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
4.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
5.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
7.	Schlüssel	Fehlt
8.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
9.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Beschädigt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



1. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



2. Heckklappe
Kratzer



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



4. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



8. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



9. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Beschädigt