



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891793-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GJ952JB	

Dati del veicolo

opel mokka

Numero di telaio:	VXKUDYHSKMW099583	Chilometraggio Rivelato:	99690 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.02.2022 /	Data e luogo Perizia:	08.01.2026 VERCELLI
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

Valutazione dei danni



- 1.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 3.) parete laterale - posteriore - destra | 2 ammaccature
- 4.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) cofano | Graffi superficiali
- 7.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: condition report

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folglio complementare



folglie complementare



1. portello posteriore

Graffio/Rigature



1. portello posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - destra

2 ammaccature



5. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. cofano

Graffi superficiali



8. cerchiona anteriore - destra

Graffio/Rigature