



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000892210-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GS176VG	

### Dati del veicolo

#### seat arona

Numero di telaio:	VSSZZKJ4RR052066	Chilometraggio Rivelato:	55619 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	09.01.2026 /	Data e luogo Perizia:	09.01.2026 ROMA
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

### Valutazione dei danni



- 1.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 2.) paraurti anteriore | Graffi superficiali
- 3.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 4.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 5.) paraurti posteriore | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno





Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio






Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. porta anteriore - sinistra  
Graffi superficiali





2. paraurti anteriore  
**Graffi superficiali**



3. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**



4. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



5. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**