



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000889198-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GP793BD	

Dati del veicolo

Fiat 500

Numero di telaio:	ZFACF1BJ6PJH64831	Chilometraggio Rivelato:	70727 km 22.12.2025 Bressana Bottarone
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.12.2025 /	Data e luogo Perizia:	
Vernice:	Rosso	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffi superficiali
- 3.) telaio del tetto - destro | Graffi superficiali
- 4.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 5.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 6.) parafango anteriore - sinistro | 1 ammaccatura
- 7.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffi superficiali
- 8.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 9.) telaio del tetto - sinistro | Graffi superficiali
- 10.) telaio del tetto - sinistro | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio




vano motore



folglio complementare



Cerchi



folglio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffi superficiali



3. telaio del tetto - destro

Graffi superficiali



4. porta anteriore - destra

Graffi superficiali




4. porta anteriore - destra

Graffi superficiali



5. retrovisore esterno scatola - destro

Graffi superficiali



6. parafango anteriore - sinistro

1 ammaccatura



7. retrovisore esterno scatola - sinistro

Graffi superficiali



8. porta anteriore - sinistra

Graffi superficiali



9. telaio del tetto - sinistro

Graffi superficiali



8. porta anteriore - sinistra

Graffi superficiali



10. telaio del tetto - sinistro

Graffi superficiali