



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12067408
Berichtsnummer :	0000000937668-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-SW 783		

Fahrzeugdaten

Skoda Kodiaq .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBLN9NS9N8061269	Laufleistung abgelesen:	68707 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	12.08.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	800//4AVV	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 147 kW (200 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	Graphite-Grau Metallic	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	3	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/50/R19/99 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/99 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/50/R19/99 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/99 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- 3. Bremsleuchte
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Infotainment-Paket Bolero
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Notrufsystem
- Progressivlenkung
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System Multi Collision Brake
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, ohne Sprachsteuerung
- Kopfstützen hinten
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Radstand 2791 mm • Zentralverriegelung • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwaschdüsen heizbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Mikrofaser • Sitzheizung vorn + hinten • Sonnenblende links mit Spiegel • Sportline • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verzurösen Koffer-/Laderaum • Wegfahrsperre • Rußpartikelfilter | <ul style="list-style-type: none"> • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer Aero, vorn • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS) • Seitenairbag vorn • Servolenkung elektronisch (Servotronic) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) • SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto) • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle • Ausstattungs-Paket: Schlaf • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz • Fahrassistenz-Paket: Traveller Plus • Funkschlüssel (3) klappbar • Insassen-Schutzsystem proaktiv • Kamerasystem 360° • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen • Laderaumboden variabel • Metallic-Lackierung • Reserverad platzsparend • Triebwerkunterschutz | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Family • Business-Paket Columbus • Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent • Frontscheibe heizbar • Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz • Kindersicherung elektr. betätigt • Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel • Lenkrad heizbar • Panorama-Schiebedach elektrisch • Sound-System Canton • Zusatzheizung (Standheizung) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Ing. Büro Bernd Hüsches Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
2.	Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer
4.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer Ab 60mm
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
10.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Verformt (leicht)
11.	Tür Vorne - Rechts	Verformt (leicht)
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
12.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden

13.	Bordmappe	Fehlt
14.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand







Felgen



Motorraum



Schlüssel





2. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)




3. Tür Hinten - Links
Kratzer



4. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



9. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



10. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



11. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



12. Türdichtung Vorne - Links
Beschädigt