



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12083704</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000907626-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>D-AR 1226</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Seat Leon Sportstourer .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VSSZZZKL4RR013043</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>50713 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.11.2023 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>19.03.2026 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>759//3AQF</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>"Magnetic Tech"</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Beige</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- 6 Lautsprecher
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Karosserie 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SEAT Media-System Plus
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System</li><li>• Wärmeschutzverglasung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li><li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)</li></ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablage-Paket</li><li>• Fahrassistenz-Paket M</li><li>• Fzg. ohne Modell-Schriftzug</li><li>• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen</li><li>• Licht- und Sicht-Paket</li><li>• Reserverad als Notrad</li><li>• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm</li><li>• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten</li><li>• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)</li><li>• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)</li><li>• Metallic-Lackierung</li><li>• Rückfahrkamera</li><li>• Winter-Paket</li></ul> |
|---|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



#### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag
2.	Heckklappe	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Verschmutzt (leicht)



#### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
6.	Wartungsnachweis	Fehlt
7.	Sitz - Vorne - Rechts	Verschmutzt (mittel)
8.	Sommerfelge 1	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe




Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links  
Steinschlag



1. Kotflügel Vorne - Links  
Steinschlag



2. Heckklappe  
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



4. Türeinstieg Hinten - Rechts  
Verformt (leicht)



5. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Verschmutzt (leicht)**



7. Sitz - Vorne - Rechts  
**Verschmutzt (mittel)**



8. Sommerfelge 1  
**Kratzer**



8. Sommerfelge 1  
**Kratzer**