



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12228485
Berichtsnummer :	0000000940675-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 442E		

Fahrzeugdaten

Peugeot 308 SW .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VR3F4DGX8SY568296	Laufleistung abgelesen:	29202 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.08.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	28.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9AEK	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACK GRAU ARTENSE/TYP AUSSERVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R17/94 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R17/94 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R17/94 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R17/94 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/40/R18/92 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/40/R18/92 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/40/R18/92 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/40/R18/92 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachreling schwarz, glänzend
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckschürze, schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Aluminium
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Airbag-System
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Drive-Assist-Paket Plus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen) • Navigationssystem i-Connect Advanced • Parkbremse elektrisch • Pyrotechnischer Gurtstraffer • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenairbag vorn • Servolenkung elektrisch • Sitzbezug / Polsterung Stoff / Kunstleder • Sonderlackierung Avatar-Blau Metallic • Start/Stop-Anlage • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch | <ul style="list-style-type: none"> • Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD) • Otto-Partikelfilter (GPF) • Pedale Aluminium • Radioempfang digital (DAB+) • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Tagfahrlicht LED • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System • Matrix-LED-Scheinwerfer |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Komfort-Paket Plus • Sonderlackierung Artense-Grau Metallic | <ul style="list-style-type: none"> • Kombiinstrument digital (10,0 Zoll) • Reifen-Reparaturkit |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Hinweis:	Gesamtes Fahrzeug 180-208 außer Motorhaube

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Stoßfänger Hinten	Verformt (leicht)
5.	A-Säule Vorne - Rechts	Kratzer
6.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
7.	Wartung Fällig	Fehlt
8.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle



2. Tür Vorne - Links
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



4. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



5. A-Säule Vorne - Rechts
Kratzer



6. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



7. Wartung Fällig
Fehlt



8. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren