



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000883729-IT867	Numero di contratto:	784989
Targa:	GP365TA		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio:	W1V9106331P452356	Chilometraggio Rivelato:	30564 km 12.12.2025 Castelnuovo Scrivia
Data Immatr. / Anno di costr.:	04.07.2023 /	Data e luogo Perizia:	
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Rotto
- 2.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Rotto
- 6.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 7.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 10.) Parafango anteriore - destro | Graffi superficiali
- 11.) faro alogeno - sinistro | Graffio/Rigature
- 12.) sedile guidatore | Rotto

commento/riferimento:



Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



vano motore




Altro




Cerchi



Altro



follio complementare



folglio complementare



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore

Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



2. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore

Rotto



3. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore

Rotto



6. porta posteriore - destra

Graffi superficiali



6. porta posteriore - destra

Graffi superficiali



6. porta posteriore - destra

Graffi superficiali



7. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro

Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro

Graffio/Rigature



10. Parafango anteriore - destro

Graffi superficiali



11. faro alogeno - sinistro

Graffi superficiali



12. sedile guidatore

Rotto

12. sedile guidatore

Rotto