



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000884919-IT867	Numero di contratto:	770559
Targa:	GK684FX		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio:	W1V9106331P448911	Chilometraggio Rivelato:	32033 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	17.05.2022 /	Data e luogo Perizia:	12.12.2025 TREBBO DI RENO (BO)
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Rotto
- 2.) porta posteriore - sinistra | 2 ammaccature
- 3.) sottoporta - sinistra | 1 ammaccatura
- 4.) cofano | 1 ammaccatura
- 5.) retrovisore esterno scatola - destro | Rimozione serigrafie
- 6.) sottoporta - destra | 1 ammaccatura
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 8.) portello posteriore | 2 ammaccature
- 9.) | Rotto

commento/riferimento:

riferimento: copia conforme libretto

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folglio complementare



folglio complementare



1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



2. porta posteriore - sinistra

2 ammaccature



2. porta posteriore - sinistra

2 ammaccature



3. sottoporta - sinistra

1 ammaccatura



4. cofano

1 ammaccatura



5. retrovisore esterno scatola - destro

Rimozione serigrafie



6. sottoporta - destra

1 ammaccatura



7. parete laterale - posteriore - destra

1 ammaccatura



8. portello posteriore

2 ammaccature



8. portello posteriore

2 ammaccature

9.

Rotto