



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000882868-IT867	Numero di contratto:	770422
Targa:	GJ394JB		

### Dati del veicolo

#### Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio:	W1V9106331P424713	Chilometraggio Rivelato:	40860 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.02.2022 /	Data e luogo Perizia:	18.12.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

### Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cofano | Ammaccature/rigonfiamenti
- 3.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) porta posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 5.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 6.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 7.) paraurti posteriore | Rotto
- 8.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 10.) B-colonna centrale - destra | Graffi superficiali
- 11.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 12.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) Parafango anteriore - destro | Graffi superficiali

14.) fanale posteriore destra | Graffio/Rigature

15.) sedile guidatore | Rotto

16.) selleria | Sporcizia (media)

**commento/riferimento:**

riferimento: anomalia tergicristallo

## Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



follio complementare



folglio complementare



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



2. cofano  
Ammaccature/rigoniamenti



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



2. cofano  
Ammaccature/rigoniamenti



3. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



3. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - sinistra

**Ammaccature/rigonfiamenti**



3. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



3. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - sinistra

**Ammaccature/rigonfiamenti**



5. parete laterale - posteriore - sinistra

**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore

**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore

**Ammaccature/rigonfiamenti**



5. parete laterale - posteriore - sinistra

**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore

**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore

**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



6. portello posteriore  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



7. paraurti posteriore  
**Rotto**



8. parete laterale - posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



8. parete laterale - posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



10. B-colonna centrale - destra

**Graffi superficiali**



11. retrovisore esterno scatola - destro

**Graffi superficiali**



12. porta anteriore - destra

**Graffio/Rigature**



10. B-colonna centrale - destra

**Graffi superficiali**



12. porta anteriore - destra

**Graffio/Rigature**



12. porta anteriore - destra

**Graffio/Rigature**




13. Parafango anteriore - destro

**Graffi superficiali**



15. sedile guidatore

**Rotto**



16. selleria

**Sporcizia (media)**



14. fanale posteriore destra

**Graffio/Rigature**



16. selleria

**Sporcizia (media)**