



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000874741-IT867	Numero di contratto:	785968
Targa:	GN007SA		

Dati del veicolo

Opel Crossland;Crossover;Petrol;Automatic;

Numero di telaio:	W0V7H9EB4P4069868	Chilometraggio Rivelato:	80081 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	31.03.2023 /	Data e luogo Perizia:	28.10.2025 Termini Imerese
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	-
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Tessuto / Alcantara
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

Valutazione dei danni



- 1.) porta anteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 2.) cerchione posteriore - sinistro | Usura
- 3.) paraurti posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) spoiler anteriore | 3 ammacature
- 7.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



1. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



1. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



1. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



1. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. cerchione posteriore - sinistro
Usura



2. cerchione posteriore - sinistro
Usura



2. cerchione posteriore - sinistro
Usura



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



6. spoiler anteriore
3 ammaccature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature