



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12061259
Berichtsnummer :	0000000940846-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	FÜ-WQ 299		

Fahrzeugdaten

Seat Tarraco .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKNZNW000699	Laufleistung abgelesen:	148226 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.08.2021 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Emmering
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	759//3AQY	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 147 kW (200 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	"ORIX" WEISS	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		255/45/R19/100 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		255/45/R19/100 5 mm
2. Achse - links / Zust.		255/45/R19/100 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/45/R19/100 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Handschuhfach beleuchtet
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Innenausstattung Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Notrufsystem
- Radstand 2790 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel grau
- Dachhimmel schwarz
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelkonsole mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SEAT Media-System Plus • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger FR-Design • Verzurösen Koffer-/Laderaum • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag • Service-System: Remote Services (SEAT Connect) • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Sportsitze vorn • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Wegfahrsperre (elektronisch) • Pedale Aluminium-Design |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Fahrassistenten-Paket M • Sonderlackierung Exclusive • Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Business-Paket Infotain • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Standheizung mit Fernbedienung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Hinweis:	Seitenwand HR 134, Türe HR 190, Türe VR 162, Türe VR 159

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Rost
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer
6.	Stoßfänger Hinten	Verformt (leicht)
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
8.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
10.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
11.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
12.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
13.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschmutzt (mittel)
14.	Türverkleidung Vorne - Links	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
15.	Wartungsnachweis	Fehlt
16.	Kofferraumverkleidung	Spaltmaß Ungenau

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Dach
Rost



1. Dach
Rost



2. Motorhaube
Steinschlag



2. Motorhaube
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag




3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag




3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



4. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



5. Tür Hinten - Links
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



6. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer




7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



9. Tür Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



10. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



11. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



12. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



13. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschmutzt (mittel)



14. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren



16. Kofferraumverkleidung
Spaltmaß Ungenau