



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000889026-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GT809MA	

### Dati del veicolo

#### Opel crossland

Numero di telaio:	<b>W0V7H9EB3P4372530</b>	Chilometraggio Rivelato:	<b>32370 km</b>
Data Immatr. / Anno di costr.:	<b>22.12.2025 /</b>	Data e luogo Perizia:	<b>22.12.2025 Decimomannu</b>
Vernice:	<b>Nero</b>	Tipo di vernice:	<b>Metallizzato</b>
Numero di Chiavi:	<b>1</b>	Tipo Rivestimento Interno:	<b>Stoffa</b>
Colore Rivestimento Interno:	<b>Nero</b>		

### Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 2.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 3.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

**commento/riferimento:**

### Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi



vano motore



follio complementare



follio complementare



1. porta posteriore - sinistra  
1 ammaccatura



1. porta posteriore - sinistra

**1 ammaccatura**



2. porta posteriore - destra

**Graffi superficiali**



3. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



2. porta posteriore - destra

**Graffi superficiali**



3. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**