



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000879804-IT867	Numero di contratto:	775381
Targa:	GM018PJ		

Dati del veicolo

Skoda OCTAVIA WAGON;Wagon;Diesel;Manual;Silver

Numero di telaio:	TMBJG8NX7PY066982	Chilometraggio Rivelato:	95281 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	19.01.2023 /	Data e luogo Perizia:	20.11.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) retrovisore esterno vetro - destro | Graffio/Rigature
- 5.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) cofano | Graffio/Rigature
- 7.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra




Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno vetro - destro
Graffio/Rigature



5. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. cofano
Graffio/Rigature



6. cofano
Graffio/Rigature



6. cofano
Graffio/Rigature



7. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



7. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



7. spoiler anteriore
Graffio/Rigature




7. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



8. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



8. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature