



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000827677-IT867
Targa: GK630RT

Numero di contratto:

Dati del veicolo

OPEL MOKKA

Numero di telaio: UXKUSHNEKNM048476

Chilometraggio Rivelato: 66830 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 24.06.2022 /

Data e luogo Perizia: 04.03.2025 Rozzano

Vernice: Argento


Tipo di vernice: Pastello monostrato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Finta pelle / tessuto

Colore Rivestimento Interno: Multicolore

Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 2.) porta posteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 3.) porta anteriore - sinistra | Scheggiatura
- 4.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 7.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 9.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) porta anteriore - destra | 1 ammaccatura
- 11.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



1. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



3. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



3. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



3. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



4. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



5. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



6. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



10. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti posteriore
Graffio/Rigature