



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000880345-IT867
Targa: GK630RT

Numero di contratto: 774889

Dati del veicolo

Opel Mokka;Suv;Petrol;Manual;

Numero di telaio: VXKUSHNEKNW048476

Chilometraggio Rivelato: 66831 km
Data e luogo Perizia: 20.11.2025 Castelnuovo Scrivia

Data Immatr. / Anno di costr.: 24.06.2022 /

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Grigio

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 7.) cofano | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: batteria da sostituire

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore



Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature




2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature




3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



6. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. cofano
Graffio/Rigature



7. cofano
Graffio/Rigature



7. cofano
Graffio/Rigature



7. cofano
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature