



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000880088-IT867
Targa: FY789SY

Numero di contratto: 756866

Dati del veicolo

Mercedes-Benz GLS;Suv;Diesel;Automatic;

Numero di telaio: W1N1679211A154227

Chilometraggio Rivelato: 85533 km
Data e luogo Perizia: 20.11.2025 Castelnuovo Scrivia

Data Immatr. / Anno di costr.: 09.01.2020 /

Data e luogo Perizia:

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Cuoio

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 7.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 9.) porta posteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 10.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 11.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 12.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



6. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



6. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



6. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



7. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



9. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



10. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature