



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12174368</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000911021-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>N-AG 7161</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz A .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W1K3F1AB3PJ394444</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>65861 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>16.01.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>02.04.2026 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>222//2AWX</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1950 ccm / 85 kW (116 PS)</b>	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	<b>NACHTSCHWARZ - UNILACK</b>	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/92 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/92 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/92 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/92 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Entry-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- USB-Anschluss im Fond
- Regen-/Lichtsensor
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW CDI KAT

### Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Scheinwerfer LED High Performance

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**




Ing. Büro Bernd Hüsge Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>	
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
2.	Türeinstieg Hinten - Links	1 Delle
3.	Türeinstieg Hinten - Rechts	1 Delle
	<b>Karosserie innen</b>	
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
4.	Hutablage	Beschädigt
	<b>Sonstiges</b>	
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
5.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

### Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Links  
Kratzer



1. Türeinstieg Vorne - Links  
**Kratzer**



2. Türeinstieg Hinten - Links  
**1 Delle**



3. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**1 Delle**



4. Hutablage  
**Beschädigt**