



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12080508
Berichtsnummer :	0000000901717-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HH-C 6978		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1KAH0EB8PF091166	Laufleistung abgelesen:	12092 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.01.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.02.2026 Neuseddin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2AYH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 147 kW (200 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	SCHWARZ - UNILACK	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R17/91 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/91 7 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R17/91 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/91 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling schwarz
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswechsler)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Mittenairbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Ablage-Paket
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Tempomat
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Motorhaube mit Powerdome
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Standard Interieur

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Sport-Fahrwerk
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Schweller - Rechts	Kratzer
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
6.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt (leicht)
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
7.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Tür Vorne - Links
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Schweller - Rechts
Kratzer



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



6. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschmutzt (leicht)