



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000878702-IT867
Targa: GJ957JB

Numero di contratto: 772083

Dati del veicolo

Opel Mokka;Suv;Diesel;Manual;

Numero di telaio: VXKUDYHSKNW007316

Chilometraggio Rivelato: 56264 km
Data e luogo Perizia: 20.11.2025 Castelnuovo Scrivia

Data Immatr. / Anno di costr.: 22.02.2022 /

Vernice: Nero


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Grigio

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 7.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 10.) A-colonna anteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 11.) A-colonna anteriore - Destra | Ammacature/rigonfiamenti

commento/riferimento:

riferimento: batteria da sostituire

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature




1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



6. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



6. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



10. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti