



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000795526-IT867	Numero di contratto:	756851
Targa:	FY118XL		

Dati del veicolo

Peugeot 308;Wagon;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	VF3LCYHYPKS438866	Chilometraggio Rivelato:	116075 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	24.10.2019 /	Data e luogo Perizia:	23.10.2024 Rozzano
Vernice:	blu	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1 + 1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) cofano | Ammacature/rigonfiamenti
- 2.) tetto | Ammacature/rigonfiamenti
- 3.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) porta posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 6.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 7.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 8.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | 1 ammaccatura
- 10.) maniglia esterna anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 12.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 14.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature

- 15.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 16.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 17.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 18.) parete laterale - posteriore - sinistra | 2 ammaccature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi



vano motore




Altro



Altro



folio complementare




folgio complementare



1. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



1. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



1. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



2. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



2. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



2. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



2. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



2. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



3. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



5. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



6. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



7. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



8. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



8. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



9. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



10. maniglia esterna anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. maniglia esterna anteriore - destra
Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



14. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



15. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



16. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



16. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



17. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



17. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



18. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



18. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature