



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000880640-IT867
Targa: GJ568AG

Numero di contratto: 772677

Dati del veicolo

Peugeot 3008;Suv;Diesel;Automatic;

Numero di telaio: VF3MCYHZUMS259532

Chilometraggio Rivelato: 97334 km
Data e luogo Perizia: 21.11.2025 TREBBO DI
RENO (BO)

Data Immatr. / Anno di costr.: 19.01.2022 /

Vernice: Blu


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Grigio

Valutazione dei danni



- 1.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) spoiler anteriore | Graffi superficiali
- 3.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Rotto

commento/riferimento:

riferimento: copia conforme libretto, spia service

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. spoiler anteriore
Graffi superficiali



3. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Rotto