



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000889062-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GM323NR	

Dati del veicolo

Fiat panda

Numero di telaio:	ZPABPSBJ8N3H95633	Chilometraggio Rivelato:	71117 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	/	Data e luogo Perizia:	22.12.2025 Decimomannu
Vernice:	Grigio topo	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Cuoio
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



follio complementare



follio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore
Graffio/Rigature