



riferimento: veicolo non marciante (non si accende)

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



4. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



10. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



11. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



13.
Graffio/Rigature