



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000879372-IT867	Numero di contratto:	766583
Targa:	GF719PL		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	W1V9106331P320903	Chilometraggio Rivelato:	103056 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	11.06.2021 /	Data e luogo Perizia:	21.11.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Marrone	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) tetto | Ammaccature/rigonfiamenti
- 2.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 3.) cofano | Graffio/Rigature
- 4.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 7.) porta posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 8.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 9.) paraurti posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 10.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 11.) parete laterale - posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 12.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 13.) porta anteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti

- 14.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 15.) Parafango anteriore - destro | Rotto
- 16.) maniglia esterna anteriore - destra | Rotto
- 17.) Pavimento ant. | Rotto
- 18.) fanale posteriore sinistra | Graffio/Rigature
- 19.) fanale posteriore destra | Rotto
- 20.) fodero sedile ant dx | Foro
- 21.) porta interna maniglia | Mancante
- 22.) bocchetta aria. | Rotto

commento/riferimento:

riferimento: spia motore

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



Altro



Altro



folioso complementare



folgio complementare



1. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



2. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



2. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



3. cofano
Graffio/Rigature



3. cofano
Graffio/Rigature



3. cofano
Graffio/Rigature



4. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



4. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



11. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



14. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



14. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto




15. Parafango anteriore - destro
Rotto



15. Parafango anteriore - destro
Rotto



16. maniglia esterna anteriore - destra
Rotto



17. Pavimento ant.
Rotto



18. fanale posteriore sinistra
Graffio/Rigature



19. fanale posteriore destra
Rotto



20. fodero sedile ant dx
Foro



21. porta interna maniglia
Mancante



22. bocchetta aria.
Rotto