



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891737-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GJ954JB	

Dati del veicolo

opel mokka

Numero di telaio:	VXKUDYHSKNW007317	Chilometraggio Rivelato:	69358 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.02.2022 /	Data e luogo Perizia:	08.01.2026 VERCELLI
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

Valutazione dei danni



- 1.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 3.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 4.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali

commento/riferimento:

riferimento: condition report

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore




Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. spoiler anteriore

Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore

Graffio/Rigature



2. porta anteriore - destra

Graffi superficiali



2. porta anteriore - destra

Graffi superficiali



3. porta posteriore - destra

Graffi superficiali



3. porta posteriore - destra

Graffi superficiali



4. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - destra

Graffio/Rigature



7. retrovisore esterno scatola - destro

Graffi superficiali