



## Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000889250-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GM311NR	


### Dati del veicolo

#### Fiat panda

Numero di telaio:	<b>ZFABF5BJ1N3H95652</b>	Chilometraggio Rivelato:	<b>41701 km</b>
Data Immatr. / Anno di costr.:	<b>22.12.2025 /</b>	Data e luogo Perizia:	<b>22.12.2025 Decimomannu</b>
Vernice:	<b>Grigio</b>	Tipo di vernice:	<b>Metallizzato</b>
Numero di Chiavi:	<b>1</b>	Tipo Rivestimento Interno:	<b>Stoffa</b>
Colore Rivestimento Interno:	<b>Grigio</b>		

### Valutazione dei danni

Image not found or type unknown



1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

**commento/riferimento:**

### Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



Altro



vano motore



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**