



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12091930
Berichtsnummer :	0000000906598-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	DON-AE 27E		

Fahrzeugdaten

Volvo XC90 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1LFH5V3P1968445	Laufleistung abgelesen:	101796 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.02.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	18.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BUL	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. Aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 228 kW (310 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	THUNDER GREY / Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	89139 / 11.11.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/105 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/105 4 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/105 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/105 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
2. Achse - links / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenten-System Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen am Fahrzeugheck Hochglanz-Schwarz
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachhimmel und Türsäulen Nubuk - Textil
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenten-Paket: Driver Awareness
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenten-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Pollenfilter
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Audiosystem High Performance Pro by Harman-Kardon
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenten-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenten-Paket: Safety Assistance
- 3.Sitzreihe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Head-up-Display
- Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)
- Infotainment-System: Android (DAB+)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaanlage im Fond
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht-Paket

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Make-up-Spiegel beleuchtet • Modellpflege • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) • Parkbremse elektrisch • Radstand 2984 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank 3-teilig • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) • Seitenairbag vorn • Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig • Sitz-Komfort-Paket • Standheizung • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Taschenhaken im Gepäckraum • Textilfussmatten Premium • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS) • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger vorn mit Hochglanzschwarz-Applikationen • Textilfussmatten 3. Sitzreihe • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Volvo ON CALL • Wegfahrsperrung • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung semi-elektrisch • Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk) • Rückfahrkamera mit 360° Surround View • Sportsitze Leder Nappa / Ledernachbildung | <ul style="list-style-type: none"> • Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins • Metallic-Lackierung • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
4.	Türverkleidung Vorne - Links	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
5.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
6.	Sitz - Vorne - Links	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



4. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren



5. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



6. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren