



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000892230-IT867	Numero di contratto:	776889
Targa:	GM432PR		

### Dati del veicolo

**Seat Ibiza; Hatchback; Petrol; Manual;**

Numero di telaio:	VSSZZZKJ7PR048638	Chilometraggio Rivelato:	52838 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	30.01.2023 /	Data e luogo Perizia:	12.01.2026 CAPUA
Vernice:		Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:			

### Valutazione dei danni



- 1.) spoiler anteriore | Rotto
- 2.) porta anteriore - sinistra | Scheggiatura
- 3.) porta posteriore - sinistra | Scheggiatura
- 4.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 5.) portello posteriore | 1 ammaccatura
- 6.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) maniglia esterna posteriore - detra | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - destra | Rimozione serigrafie
- 9.) Parafango anteriore - destro | Scheggiatura
- 10.) porta anteriore - sinistra | Rimozione serigrafie
- 11.) Parabrezza | Scheggiatura
- 12.) interno bagaglio | Graffio/Rigature
- 13.) sedile interno dx anteriore | Sporcizia (lieve)
- 14.) sedile posteriore | Sporcizia (lieve)

15.) sedile anteriore sx | Sporcizia (lieve)

**commento/riferimento:**

## Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi



follio complementare



vano motore



follio complementare



1. spoiler anteriore  
Rotto



1. spoiler anteriore

**Rotto**



1. spoiler anteriore

**Rotto**



1. spoiler anteriore

**Rotto**



1. spoiler anteriore

**Rotto**



1. spoiler anteriore

**Rotto**



1. spoiler anteriore

**Rotto**



2. porta anteriore - sinistra

**Scheggiatura**



2. porta anteriore - sinistra

**Scheggiatura**



3. porta posteriore - sinistra

**Scheggiatura**



2. porta anteriore - sinistra

**Scheggiatura**



3. porta posteriore - sinistra

**Scheggiatura**



3. porta posteriore - sinistra

**Scheggiatura**



4. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature




4. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature




4. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. portello posteriore  
1 ammaccatura



5. portello posteriore  
1 ammaccatura



5. portello posteriore  
1 ammaccatura



6. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



6. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



6. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



7. maniglia esterna posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



7. maniglia esterna posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



7. maniglia esterna posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



8. porta anteriore - destra

**Rimozione serigrafie**



8. porta anteriore - destra

**Rimozione serigrafie**



9. Parafango anteriore - destro

**Scheggiatura**



8. porta anteriore - destra

**Rimozione serigrafie**



9. Parafango anteriore - destro

**Scheggiatura**



10. porta anteriore - sinistra

**Rimozione serigrafie**




10. porta anteriore - sinistra  
**Rimozione serigrafie**



10. porta anteriore - sinistra  
**Rimozione serigrafie**



11. Parabrezza  
**Scheggiatura**



11. Parabrezza  
**Scheggiatura**



12. interno bagaglio  
**Graffio/Rigature**




12. interno bagaglio  
**Graffio/Rigature**



12. interno bagaglio  
**Graffio/Rigature**




12. interno bagaglio  
**Graffio/Rigature**



13. sedile interno dx anteriore  
**Sporcizia (lieve)**



12. interno bagaglio  
**Graffio/Rigature**



13. sedile interno dx anteriore  
**Sporcizia (lieve)**



13. sedile interno dx anteriore  
**Sporcizia (lieve)**



13. sedile interno dx anteriore

**Sporcizia (lieve)**



14. sedile posteriore

**Sporcizia (lieve)**



14. sedile posteriore

**Sporcizia (lieve)**



13. sedile interno dx anteriore

**Sporcizia (lieve)**



14. sedile posteriore

**Sporcizia (lieve)**



15. sedile anteriore sx

**Sporcizia (lieve)**



15. sedile anteriore sx  
**Sporcizia (lieve)**



15. sedile anteriore sx  
**Sporcizia (lieve)**



15. sedile anteriore sx  
**Sporcizia (lieve)**