



riferimento: spia batteria

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



5. paraurti posteriore
Mancante



5. paraurti posteriore
Mancante



5. paraurti posteriore
Mancante



5. paraurti posteriore
Mancante



5. paraurti posteriore
Mancante



6. parete laterale - posteriore - destra
Mancante



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. tetto
Rotto



9. tetto
Rotto



9. tetto
Rotto



9. tetto
Rotto



10. fanale posteriore destra
Rotto



11. selleria
Sporcizia (media)



11. selleria
Sporcizia (media)



12. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature




12. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



12. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



12. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



12. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



12. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature