



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000832777-IT867	Numero di contratto:	789555
Targa:	GT389PW		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz GLE COUPÉ;Suv;;Automatic;Black

Numero di telaio:	W1NFD0KB5RB081035	Chilometraggio Rivelato:	14212 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	26.03.2024 /	Data e luogo Perizia:	02.04.2025 CAPUA
Vernice:		Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:			

Valutazione dei danni



- 1.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 4.) sottoporta - destra | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 8.) Passaruota posteriore destro | Graffio/Rigature
- 9.) sottoporta - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folios complementare



folgio complementare



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature




2. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature




2. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. sottoporta - destra
Graffio/Rigature



4. sottoporta - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. Passaruota posteriore destro
Graffio/Rigature



8. Passaruota posteriore destro
Graffio/Rigature



8. Passaruota posteriore destro
Graffio/Rigature




8. Passaruota posteriore destro
Graffio/Rigature




8. Passaruota posteriore destro
Graffio/Rigature



8. Passaruota posteriore destro
Graffio/Rigature



9. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature



9. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature