



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000891862-IT867
Targa: GK398RF

Numero di contratto:

Dati del veicolo

opel mokka

Numero di telaio: VXKUSHNEKNW042798

Chilometraggio Rivelato: 88760 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 08.01.2026 /

Data e luogo Perizia: 08.01.2026 VERCELLI

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Pastello monostrato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Multicolore

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 3.) porta anteriore - destra | 3 ammaccature
- 4.) porta anteriore - destra | Mancante
- 5.) porta posteriore - destra | 3 ammaccature
- 6.) paraurti anteriore | Graffi superficiali
- 7.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffi superficiali
- 8.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 9.) porta posteriore - sinistra | 2 ammaccature
- 10.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: condition report

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - destra
3 ammaccature



4. porta anteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
3 ammaccature



6. paraurti anteriore
Graffi superficiali



7. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffi superficiali



8. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



9. porta posteriore - sinistra
2 ammaccature



10. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature