



## Athlon Verkaufsexpertise

|                     |                     |                  |          |
|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| Kunde :             | Athlon Germany KD   | Vertragsnummer : | 12220475 |
| Berichtsnummer :    | 0000000915549-DE949 |                  |          |
| Amtl. Kennzeichen : | BO-QY 5788          |                  |          |

### Fahrzeugdaten

#### Opel Astra L Sports Tourer .

|                          |                                                                               |                               |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | VXKFRHNS3S1003753                                                             | Laufleistung abgelesen:       | 10223 km             |
| Erstzulassung / Baujahr: | 30.01.2025 / 2025                                                             | Besichtigungsdatum/-ort:      | 11.05.2026 Emmering  |
| Fahrzeugart:             | PKW                                                                           | Aufbauart:                    | Kombilimousine       |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN):      | 188//9AFA                                                                     | Kraftstoff / Emissionsklasse: | Superbenzin / Euro 6 |
| Getriebe Art:            | Schaltgetriebe                                                                | Navi.-Datenträger:            | Festplattenlaufwerk  |
| Hubraum / Leistung:      | 1199 ccm / 96 kW (131 PS)                                                     | Antriebsart:                  | -                    |
| Lackfarbe:               | LACKIERUNG PLATINIUM-<br>GRAU/TYP<br>AUSSENVERKLEIDUNG<br>METALLIC-LACKIERUNG | Lackart:                      | Metallic             |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                                                                             | Polster Art:                  | Leder/Stoff          |
| Serviceheft verfügbar:   | Ja                                                                            | Farbe Innenausstattung:       | Schwarz              |
| Letzter Service km / am: | 9556 / 20.03.2026                                                             |                               |                      |

### Montierte Bereifung

|                           |                 |                    |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Allwetterreifen | Aluminium          |
| 1. Achse - links / Zust.  |                 | 205/55/R16/94 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. |                 | 205/55/R16/94 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  |                 | 205/55/R16/94 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. |                 | 205/55/R16/94 5 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher  |                    |

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung</li> <li>• Audiosystem Multimedia</li> <li>• Außenspiegel schwarz lackiert</li> <li>• Dach Diamant-Schwarz</li> <li>• Design-Paket: high gloss Exterieur</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent</li> <li>• Feststellbremse elektrisch</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Lenkrad (Leder)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> <li>• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach</li> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt (402040)</li> <li>• Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• LM-Felgen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Dachhimmel schwarz</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)</li> <li>• Ergonomiesitz vorn links</li> <li>• Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)</li> <li>• Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz</li> <li>• Getriebe 6-Gang</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Kamerasystem 360°</li> <li>• Klimaautomatik 2-Zonen</li> <li>• Kopfstützen hinten (3-fach)</li> <li>• Leuchtweitenregelung automatisch</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> <li>• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e</li> <li>• Schließ-/Startsystem Keyless Open</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole</li> <li>• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachreling (Silber)</li> <li>• Komfort-Paket</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)</li> <li>• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung</li> <li>• Tech-Paket 1</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.**

Ing. Büro Bernd Hüsches Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



### Durchgeführte Technikprüfung

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b> | Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.                          |
| <b>Lichtanlage:</b> | Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.                                            |
| <b>Motorlauf:</b>   | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| <b>Hinweis:</b>     | *                                                                                                     |

### Schaden



#### Karosserie außen

| Bauteil                       | Schaden           |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Tür Vorne - Links          | 1 Delle           |
| 2. Felge Hinten - Links       | Kratzer           |
| 3. Stoßfänger Hinten          | Verformt (leicht) |
| 4. Stoßfänger Hinten          | Kratzer           |
| 5. Türeinstieg Hinten - Links | Kratzer           |



#### Karosserie innen

| Bauteil                            | Schaden              |
|------------------------------------|----------------------|
| 6. Sitz - Vorne - Links:<br>Kissen | Verschmutzt (mittel) |



#### Sonstiges

| Bauteil          | Schaden |
|------------------|---------|
| 7. Fußmattensatz | Fehlt   |

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen




Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Tür Vorne - Links  
1 Delle



2. Felge Hinten - Links  
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten  
**Verformt (leicht)**



3. Stoßfänger Hinten  
**Verformt (leicht)**



4. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer**



4. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer**



5. Türeinstieg Hinten - Links  
**Kratzer**



6. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
**Verschmutzt (mittel)**