



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12209654
Berichtsnummer :	0000000903063-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BB-AK 394		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLA .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N4N8HB7SJ713443	Laufleistung abgelesen:	12410 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.12.2024 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	04.03.2026 Neuseddin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BOX	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1332 ccm / 120 kW (163 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	NACHTSCHWARZ - UNILACK	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	9384 / 08.12.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent • Anti-Blockier-System (ABS) • Ausstattungs-Paket: Advanced • Außenspiegel Wagenfarbe • Brillenfach im Dachhimmel integriert • Dachreling (Aluminium) • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz • Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Lenkrad (Leder) • Licht- und Sicht-Paket • Mild-Hybrid 130 kW (Motor 1,3 Ltr. - 120 kW CGI) • Modellpflege mit Code • Radstand 2729 mm • Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40) • Scheibenwischer mit Regensensor • Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Touchpad (Mittelkonsole) • USB-Anschlüsse | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Design- und Ausstattungslinie Progressive • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Keyless Go Startanlage • Knieairbag Fahrerseite • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mercedes-Benz Notrufsystem • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Multimediasytem MBUX (Digitales Multimedia-System) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Steckdose 12V • Tempomat • USB-Anschluss im Fond • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic • Navigationssystem: Festplattennavigation • Winter-Paket Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Fußmatten Velours • Vorrüstung Navigationsdienste |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Heckklappe	Verformt (leicht)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Tür Hinten - Links
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Heckklappe
Verformt (leicht)



4. Heckklappe
Verformt (leicht)