



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000889251-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GM345NR	

Dati del veicolo

Fiat Panda

Numero di telaio:	ZFABF5BJ9N3H91509	Chilometraggio Rivelato:	78950 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.12.2025 /	Data e luogo Perizia:	22.12.2025 Decimomannu
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Cuoio
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 3.) paraurti posteriore | Rotto
- 4.) calotta anteriore dx | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio



vano motore



folglio complementare



Cerchi



folglio complementare



1. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



1. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



1. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore

Rotto



3. paraurti posteriore
Rotto



3. paraurti posteriore
Rotto



3. paraurti posteriore
Rotto



4. calotta anteriore dx
Rotto



4. calotta anteriore dx
Rotto



4. calotta anteriore dx
Rotto