



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000879368-IT867
Targa: GM916PM

Numero di contratto: 776538

Dati del veicolo

Skoda OCTAVIA WAGON;Wagon;Diesel;Manual;

Numero di telaio: TMBJJ8NXXPY037865

Chilometraggio Rivelato: 90821 km
Data e luogo Perizia: 20.11.2025 Bressana Bottarone

Data Immatr. / Anno di costr.: 24.01.2023 /

Data e luogo Perizia:

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Grigio

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 6.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 7.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) Parabrezza | Scheggiatura
- 9.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 10.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 11.) telaio del tetto - sinistro | Ammacature/rigonfiamenti
- 12.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 13.) telaio del tetto - sinistro | Graffio/Rigature

14.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



6. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature




6. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



7. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



7. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. Parabrezza
Scheggiatura



8. Parabrezza
Scheggiatura



9. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



9. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



11. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature




13. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti