



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000884884-IT867	Numero di contratto:	792367
Targa:	GS587NX		

Dati del veicolo

Nissan Juke;Crossover;Petrol;Manual;

Numero di telaio:	SJNFAAF16U1282022	Chilometraggio Rivelato:	20888 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	29.12.2023 /	Data e luogo Perizia:	15.12.2025 ROMA
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Pelle / Tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) maniglia esterna anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 5.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 7.) parafango anteriore - sinistro | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



follio complementare



follio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. maniglia esterna anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. portello posteriore
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. parafango anteriore - sinistro
Graffi superficiali



7. parafango anteriore - sinistro
Graffi superficiali