



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12092256
Berichtsnummer :	0000000908868-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	H-HM 401		

Fahrzeugdaten

Opel Insignia B Sports Tourer .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0VZS8GN7N1033120	Laufleistung abgelesen:	168318 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	25.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	184//4AME	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1496 ccm / 90 kW (122 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	141456 / 27.09.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 4 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/35/R20/95 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/35/R20/95 2 mm
2. Achse - links / Zust.		245/35/R20/95 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/35/R20/95 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Ergonomiesitz vorn rechts
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Alcantara-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Ausstattungs-Paket: GS Line Interieur
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bluetooth Audio-Streaming
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Dekorleisten Brushed Ice
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar und elektr. verstell- und heizbar
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent (HBA)
- Easy Access-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenscheiben geräuschkämmend
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

- LM-Felgen

Sonderausstattung

- Design-Paket: high gloss Exterieur
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- OPC-Line Exterieur-Paket
- Sound-Paket
- Winter-Paket 4
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Premium-Paket 2 / Leder perforiert
- Technologie-Paket Park & Go

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
3.	Motorhaube	Spaltmaß Ungenau
4.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer Ab 60mm
7.	Heckklappe	Kratzer Ab 60mm
8.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
9.	A-Säule Vorne - Rechts	Kratzer
10.	Dach	Kratzer
11.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
12.	Dachrahmen - Links	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
13.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
14.	Sommerfelge 1	Kratzer
15.	Sommerfelge 2	Kratzer
16.	Sommerfelge 3	Kratzer
17.	Sommerfelge 4	Kratzer
18.	Trennnetz Laderaum	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel




Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



3. Motorhaube
Spaltmaß Ungenau



4. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle




5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



7. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm



7. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm



7. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer




9. A-Säule Vorne - Rechts
Kratzer



10. Dach
Kratzer



11. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



12. Dachrahmen - Links
Kratzer



13. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



14. Sommerfelge 1
Kratzer



14. Sommerfelge 1
Kratzer



15. Sommerfelge 2
Kratzer



15. Sommerfelge 2
Kratzer



16. Sommerfelge 3
Kratzer



16. Sommerfelge 3
Kratzer



17. Sommerfelge 4
Kratzer