



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000088816-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GJ972JB	

Dati del veicolo

opel corsa

Numero di telaio:	VXKUPHMHND4108498	Chilometraggio Rivelato:	67590 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.02.2022 /	Data e luogo Perizia:	19.12.2025 VERCELLI
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 3.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) telaio del tetto - sinistro | Mancante
- 6.) porta posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 7.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) spoiler anteriore | 3 ammaccature
- 9.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 10.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 12.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:



Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. parete laterale - posteriore - destra

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



4. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - sinistra

Graffio/Rigature




5. telaio del tetto - sinistro

Mancante



6. porta posteriore - sinistra

1 ammaccatura



7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature




7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



8. spoiler anteriore

3 ammaccature



9. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



8. spoiler anteriore

3 ammaccature



9. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



10. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



10. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



11. retrovisore esterno scatola - destro

Graffio/Rigature



12. cerchione anteriore - destra

Graffio/Rigature



12. cerchiona anteriore - destra

Graffio/Rigature



13. cerchione posteriore - destra

Graffio/Rigature