



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12029728
Berichtsnummer :	0000000908664-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	MTK-CC 78E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz E T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K2132161A845618	Laufleistung abgelesen:	151093 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.06.2020 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	24.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3HTC	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.D/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 143 kW (194 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	129837 / 05.09.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
2. Achse - links / Zust.		275/40/R18/103 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/40/R18/103 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 5 mm
2. Achse - links / Zust.		275/40/R18/103 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/40/R18/103 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System connect me
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Schuko-Stecker
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Adaptives Bremslicht
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Standard Interieur
- Mercedes-Benz Notrufsystem

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schuko-Stecker (8,0 m)
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem COMAND Online
- Dachträger / Grundträger
- Frontsichtanzeige (Head-up-Display)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Ladekabel mit Industriestecker (8,0 m)
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Night-Paket• Seitenairbag (Sidebag) hinten• Surround-System Burmester | <ul style="list-style-type: none">• Scheibenwaschanlage beheizt• Spiegel-Paket• USB-Anschluss im Fond |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Rost
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Motorhaube	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
7.	Felge Vorne - Links	Kratzer
8.	Schweller - Links	Kratzer
9.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
10.	Dach	Verschmutzt (leicht)
11.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)
12.	Felge Hinten - Links	Kratzer
13.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
14.	Heckklappe	Verschmutzt (leicht)
15.	Heckklappe	Kratzer
16.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
17.	Tür Hinten - Links	Verformt (leicht)
18.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
19.	Schweller - Rechts	Kratzer
20.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Verformt (leicht)
21.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
22.	Sommerfelge 1 Vorne	Kratzer

23.	Sitzbank - Hinten	Gebrauchsspuren
24.	Sitz - Vorne - Rechts	Verschmutzt (mittel)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Dach
Rost



2. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
Kratzer



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer



7. Felge Vorne - Links
Kratzer



8. Schweller - Links
Kratzer



9. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



10. Dach
Verschmutzt (leicht)



11. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



11. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



11. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)




12. Felge Hinten - Links
Kratzer



13. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle



14. Heckklappe
Verschmutzt (leicht)



15. Heckklappe
Kratzer



15. Heckklappe
Kratzer



16. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



17. Tür Hinten - Links
Verformt (leicht)



17. Tür Hinten - Links
Verformt (leicht)



18. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



19. Schweller - Rechts
Kratzer



19. Schweller - Rechts
Kratzer



20. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



21. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



22. Sommerfelge 1 Vorne
Kratzer



23. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



23. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



24. Sitz - Vorne - Rechts
Verschmutzt (mittel)