



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12051875
Berichtsnummer :	0000000842298-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HF-JO 130		

Fahrzeugdaten

Seat Arona .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKJZMR031010	Laufleistung abgelesen:	140401 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.01.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	15.05.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	759//3ANT	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 70 kW (95 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Weiß	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	1	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/60/R16/92 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/92 4 mm
2. Achse - links / Zust.		205/60/R16/92 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/92 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel elektr. verstellbar • Außentemperaturanzeige • Bremsassistent • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistentz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 5-Gang • Heckscheibenwischer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaanlage • Kombiinstrument digital (8 Zoll) • Kopfstützen hinten • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDI • Radstand 2566 mm • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) • SEAT Media-System Touch Colour • Servolenkung • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Wegfahrsperr (elektronisch) • LM-Felgen | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel und Türgriffe Wagenfarbe • Bordcomputer • Dachreling • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) • Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • 3. Bremsleuchte • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckscheibe heizbar • Pollenfilter • Karosserie 5-türig • Kofferraumbeleuchtung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert • Reifendruck-Kontrollsystem • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Seitenairbag • Sitz vorn links höhenverstellbar • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen lackiert • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | <ul style="list-style-type: none"> • Einparkhilfe hinten • Infotain-Paket |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reserverad als Notrad• Sonderlackierung Weiß | <ul style="list-style-type: none">• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt• Winter-Paket |
|---|--|

Standardausstattung

- Anhängerkupplung abnehmbar

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Türeinstieg Hinten - Links	Verschmutzt (leicht)
2. Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren
3. Heckklappe	2 Dellen
4. Stoßfänger Hinten	Kratzer
5. Türeinstieg Hinten - Rechts	Verschmutzt (leicht)
6. Dach	Steinschlag



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
7. Sitz - Vorne - Links: Kissen	Gebrauchsspuren



Sonstiges

Bauteil	Schaden
8. Wartungsnachweis	Fehlt
9. Schlüssel 1	Fehlt
10. Antenne	Beschädigt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel




Windschutzscheibe



1. Türeinstieg Hinten - Links
Verschmutzt (leicht)



2. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren



3. Heckklappe
2 Dellen



3. Heckklappe
2 Dellen



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verschmutzt (leicht)



6. Dach
Steinschlag



7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Gebrauchsspuren



10. Antenne
Beschädigt