



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12219877
Berichtsnummer :	0000000904009-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 4844		

Fahrzeugdaten

Opel Corsa F .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUPHNK4R4349302	Laufleistung abgelesen:	8547 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.01.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	05.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9ABU	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 74 kW (101 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACKIERUNG PEPERONCINO RED/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 5 mm
2. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar • Bordcomputer • Dach Kontrast-Lackierung • Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraumbeleuchtung (LED) • Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) • Heckscheibenwischer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion • Leseleuchten vorn (2) • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach • Motor 1,2 Ltr. - 74 kW • Opel Connect • Parkpilotsystem vorn und hinten • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) • Scheinwerfer LED • Sicht-Paket • Sportsitze vorn • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe innen verchromt • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Audiosystem Multimedia • B-Säulen schwarz Hochglanz (außen) • Bremsassistent (HBA) • Dachhimmel schwarz • Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent • Farbdisplay (7 Zoll) • 6 Lautsprecher • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckleuchten LED • Innenausstattung: Dekorleisten Rot • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage • Kraftstofftank 44 Ltr. • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • LM-Felgen • Modellpflege • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Otto-Partikelfilter (OPF) • Pedale Aluminium • Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Stoßfänger Sport-Design • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite • Nebelschlussleuchte |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Infotainment-Paket• LM-Felgen 6,5x16 (8-Speichen, schwarz)• Reserverad in Fahrbereifung• Tech-Paket 1 | <ul style="list-style-type: none">• Lenkrad heizbar• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung• Sitzheizung vorn |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
4.	Fußmattensatz	Fehlt
5.	Tire-fit Füllmittel inkl. Kompressor	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Tür Vorne - Links
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer